


Преносне карактеристике



Слика 3 Преносне карактеристике транзистора

- Коэффициент струјног појачања:

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

- Струјно појачање или преносни h параметар:

$$\beta = h_{21e} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}, U_{CE} = const.$$

- Случај са слике:

$$B = 250, \beta = 200$$

Још једна слика за свеску без линија(бежбе)

АС
Go